Logiciel de surveillance UPSCAPO

Manuel d'utilisation

Logiciel de gestion de systèmes d'alimentation sans coupure

Table des matières

1.	Installation et parametrage 1		
	1.1.	Remarque	
	1.2.	Instructions d'installation	
	1.3.	Suppression du programme UPSCAPO	
2.	Descri	ption des fonctions	
	2.1.	Affichage des informations de surveillance en temps réel	. 5
	2.2.	Control [Contrôle]	10
	2.3.	Importer/Exporter les paramètres	
	2.4.	Paramètres généraux	12
	2.5.	Configuration des courriels	18
	2.6.	Journal des données	19
	2.7.	Journal des événements	21
	2.8.	Schedules [Planification]	23
	2.9.	Oscillograph [Oscillographe]	28
	2.10.	Alarmes d'événements d'alimentation	29
	2.11.	À propos	29

1. Installation et paramétrage

1.1. Remarque


- Système d'exploitation (OS): Windows 7 / Server 2012 / 10 / Server 2016.
- Autres logiciels nécessaires :
 - > Windows Installer 3.0 ou supérieur.
 - > .NET Framework 3.5 ou supérieur.
- Périphériques : Utilisez un port série ou USB.

1.2. Instructions d'installation


- **Step 1** Ouvrez une session en tant qu'administrateur.
- **Step 2** Double-cliquez sur "Setup" pour exécuter l'installation.




Step 3 Cliquez sur "Next" [Suite] pour continuer.




Step 4 Dans la fenêtre "Select Installation Folder" [Sélectionner le dossier d'installation], sélectionnez l'emplacement voulu pour le programme UPSCAPO (par défaut : C:\Program Files(x86)\ UPSCAPO). Choisissez l'utilisateur autorisé pour ce programme (vous-même ou tout le monde). Cliquez sur "Next" [Suite] pour continuer.




Step 5 La fenêtre "Confirm Installation" [Confirmer l'installation] permet de finaliser l'installation d'UPSCAPO. Cliquez sur "Next" [Suite] pour continuer.



Step 6 Installation du programme UPSCAPO.




Step 7 Cliquez sur "Close" [Fermer] pour terminer l'installation.




1.3. Suppression du programme UPSCAPO

Step 1 Selon la version de Windows, suivez la procédure de suppression de programme ou d'application.


Step 2 Sélectionnez UPSCAPO et cliquez sur Désinstaller.



Step 3 Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur "Yes" [Oui] pour confirmer la suppression d'UPSCAPO ou sur "No" [Non] pour l'annuler.



Step 4 La désinstallation est terminée lorsque la barre de progression arrive au bout. L'icône UPSCAPO disparaît alors de la liste d'ajout ou suppression de programmes.




2. Description des fonctions

Le programme UPSCAPO est un logiciel de surveillance de l'onduleur simple d'utilisation qui indique l'état de l'onduleur par connexion USB ou RS232. Il fournit en temps réel et clairement les paramètres d'un onduleur : tension d'entrée et de sortie, fréquence, température de l'onduleur, pourcentage de charge, capacité de la batterie. Ces paramètres de l'onduleur et les informations d'état sont enregistrés et affichés sous forme graphique et numérique.

Le menu "Schedules" [Planification] d'UPSCAPO permet de prédéfinir différentes commandes de l'onduleur pour exécuter automatiquement la répétition des tâches. En cas de coupure ou d'anomalie du courant de secteur, le logiciel UPSCAPO peut alerter automatiquement l'utilisateur par courriel. Les sections qui suivent fournissent des descriptions détaillées des fonctions élaborées d'UPSCAPO.

2.1. Affichage des informations de surveillance en temps réel



A. Menus

Menu	Description	Remarqu es	
Control [Contrôle]	Ce menu comprend : Start Self-Test [Démarrer le test automatique], Battery Discharge Test [Test de décharge de la batterie], Cancel Test [Annuler le test], Start Shutdown [Arrêter] et Cancel Shutdown [Annuler l'arrêt].		
Paramètres de l'onduleur	Ce menu comprend 4 parties: "Import Setting" [Importer les paramètres], "Export Setting" [Exporter les paramètres], "General Settings" [Paramètres généraux] et "E-Mail Configuration" [Configuration de messagerie]. 1. "Import Setting" [Importer les paramètres]: Importe le fichier des paramètres. 2. "Export Setting" [Exporter les paramètres]: Exporte le fichier des paramètres. 3. "General Settings" [Paramètres généraux]: Paramètres de communication, de langue et d'arrêt. 4. "E-Mail Configuration" [Configuration de messagerie]: Configuration de la fonction d'alerte par courriel.		
Logging [Journaux]	Ce menu comprend 2 parties : "Event Log" [Journal des événements] et "Data Log" [Journal des données]. 1. "Event Log" : Contient la liste des enregistrements d'événements, de commandes, d'alarmes, etc. 2. "Data Log" : Enregistre les paramètres de fonctionnement d'onduleur surveillés et enregistrés par UPSCAPO.		
Schedules [Planificatio n]	[Planificatio commandes à exécuter.		
Oscillograph [Oscillograp he]	d'onduleur enregistrés.		
À propos	Indication du numéro de version et du propriétaire de l'UPSCAPO.		

B. Informations en temps réel

Les informations relatives aux paramètres de l'onduleur s'affichent dans cette zone. (comme illustré ci-dessous)

Cette zone comprend les éléments suivants : "Icon page" [Zone d'icônes], "Value page" [Zone de valeurs], "Rating Information" [Valeurs nominales], et "UPS Information" [Informations de l'onduleur].


B1.Valeurs nominales

Indique les valeurs nominales de l'onduleur connecté : tension, courant, tension de la batterie et fréquence.

B2.Informations de l'onduleur

Indique les informations à propos l'onduleur connecté : fabricant, modèle et version du microprogramme.


Page des données électriques :



Description des symboles

État	Symbole	Description	Remarque
Survoltage		Survoltage désactivé	
our voicage		Survoltage activé	
Dévoltage		Dévoltage désactivé	
	*	Dévoltage	
Surcharge	20	Pas de surcharge	
J	%	Surcharge	
État de la		Batterie connectée	
batterie	X	Erreur de batterie	
État de la		Batterie OK	
batterie	Low	Batterie faible	
Dáni nati a n	LINE UPS LOAD	Dérivation désactivée	Uniquemen
Dérivation	LINE UPS LOAD	Dérivation activée	t pour mod èle en ligne

Page de mesures :




Description des symboles

État	Symbole	Description	Remarq
État de la connexion		Communication établie. Ce symbole indique que l'onduleur est bien connecté à l'ordinateur. Communication perdue. La communication est perdue entre	1106
État de l'alimentati on	T	l'onduleur et l'ordinateur. Alimentation OK. Panne de secteur. Le courant de	
	A	secteur est coupé ou anormal. Niveau de la batterie OK.	
Ondu leur État de la batterie	UPS UPS	Batterie faible. La batterie de l'onduleur a atteint le niveau Low Battery [Batterie faible].	
		Erreur de batterie	

Modèle	Assente Bypass	Modèle EN LIGNE.	
d'onduleur	liverter	Modèle HORS LIGNE.	
État de test	UPS	Aucun test de l'onduleur en cours.	
	UPS	Test de l'onduleur en cours.	
Dérivation	BP BP	Mode de dérivation (basculement entres les 2 icônes).	Uniqueme nt pour modèle en ligne

2.2. Control [Contrôle]




Fournit à l'onduleur les commandes à exécuter : Start Self-Test [Démarrer le test automatique], Battery Discharge Test [Test de décharge de la batterie], Cancel Test [Annuler le test], Start Shutdown [Arrêter] et Cancel Shutdown [Annuler l'arrêt].

2.3. Importer/Exporter les paramètres

2.3.1. Importer les paramètres


Sélectionnez le fichier de configuration à Importer.

Cliquez sur "Open" [Ouvrir] pour importer les paramètres.




2.3.2. Exporter les paramètres


Sélectionnez le dossier d'exportation et cliquez sur "Save" [Enregistrer] pour enregistrer les paramètres.




2.4. Paramètres généraux

Permet de sélectionner et de configurer le port Com de connexion ou la connexion à distance, l'arrêt de l'onduleur ou de l'OS, etc.






2.4.1. Entrez le nom de l'unité qui est indiquée dans le formulaire d'affichage des informations de surveillance en temps réel afin de sélectionner le type de protocole.



2.4.2. Définition de l'interface et du port de communication.



2.4.3. Enregistrement dans le journal des données



Cochez cet élément pour activer l'enregistrement dans le journal des données, fixer le délai entre les enregistrements et la limite de stockage des données.

2.4.4. Choix de la langue



Le programme UPSCAPO propose un choix de différentes langues principales. La langue de démarrage initial est l'anglais.

2.4.5. Enregistrement dans le journal des données



Durée prévue pour la conservation des informations en base de données. Avec la valeur "0", les informations ne sont jamais supprimées dans la base de données.

2.4.6. Connexion à distance




Vous pouvez vous connecter à distance à une installation UPSCAPO depuis un autre ordinateur. Sélectionnez l'option "Connect Remote Machine" [Connecter une machine distante] et entrez son adresse IP. L'option "Connect Remote Machine" ne permet pas d'envoyer des commandes de planification ou d'arrêt d'onduleur. Mais vous pouvez arrêter l'ordinateur.

2.4.7. Activer l'arrêt par ACPI


Lorsque "Enable ACPI Shutdown" [Activer l'arrêt par ACPI] est sélectionné, toutes les fonctions d'arrêt sont contrôlées par l'interface ACPI.



Message contextuel d'avertissement



Toute la configuration dépend de la valeur de l'ACPI paramétrée sur l'ordinateur.



2.4.8. Type d'arrêt



Si le mode "Hibernate" [Veille prolongée] est déjà activé dans l'OS de votre ordinateur, l'utilisateur peut le sélectionner comme type d'arrêt.

2.4.9. Application de sauvegarde automatique

Cette fonction permet d'enregistrer le programme lors de la fermeture de l'OS.




Les fichiers de l'application sont enregistrés et elle se ferme automatiquement avant l'arrêt de l'OS.

AutoSave Application Status


Au redémarrage, UPSCAPO affiche la liste des fichiers fermés dans une fenêtre contextuelle.

Display Closed Files Record on UPSCAPO Restart

"Record Log" [Enregistrement des journaux]



Enregistrez le répertoire AutoSave [Enregistrement automatique] dans Mes Documents.



2.4.10. Fichier de commande en option à exécuter quand la minuterie de l'OS a démarré

Sélectionnez la durée d'exécution automatique d'un fichier spécifique lorsque l'arrêt de l'OS a commencé (20 minutes maximum).



2.4.11. Délai avant arrêt de l'OS en cas de coupure de courant

When Power Failure, OS Shutdown Buffer Time (Range:1-2880) 10 Minute

Sélectionnez un délai suffisant pour l'arrêt automatique de l'OS sur l'ordinateur si le courant est coupé. La durée possible va de 1 à 2880 minutes.

2.4.12. Délai avant l'arrêt de l'OS en cas de batterie faible

When Battery Low, OS Shutdown Buffer Time (Range:0-600) 0 Minute


Sélectionnez un délai suffisant pour l'arrêt automatique de l'OS sur l'ordinateur avant que la batterie soit épuisée. La durée possible va de 0 à 600 minutes.

2.4.13. Limite de capacité de la batterie et délai d'arrêt de l'OS



Sélectionnez le délai voulu pour l'arrêt automatique de l'OS sur l'ordinateur et le pourcentage limite de capacité qui le déclenche. La durée possible va de 1 à 600 minutes.

2.4.14. Action au rétablissement du courant de secteur




Continuer ou annuler la minuterie d'arrêt de l'OS lorsque le courant est rétabli.

2.4.15. Arrêt de l'onduleur



Temps nécessaire pour la séquence d'arrêt avant que l'onduleur s'éteigne.

2.5. Configuration des courriels



A. Envoi de test:

Cliquez sur ce bouton pour envoyer un message de test afin de vérifier que les paramètres sont corrects.

B. Paramètres du compte :

Entrez les paramètres suivants : "User Name" (nom d'utilisateur, p. ex. UPSCAPO), "User Email Address" (adresse courriel de l'utilisateur, créée spécifiquement pour cette fonction), "Password" (mot de passe pour le serveur de messagerie), "SMTP Server" (nom ou adresse IP du serveur SMTP), "SMTP server Port" (port du serveur SMTP), "Receiver Name" (nom du destinataire des messages d'événements), "Mail To" (adresse courriel du destinataire) et "Subject" (sélectionnez l'objet à indiquer pour aviser le destinataire).

Remarque : Pour envoyer les courriels à plusieurs adresses, séparez-les par ";" (point virgule).

C. Paramètres d'envoi :

Cochez les événements à signaler avec le contenu des messages correspondants (vous pouvez modifier au besoin le texte de chaque message).

D. Enregistrement des paramètres :

Cliquez sur OK pour enregistrer et appliquer vos paramètres.


Remarque: Il est possible qu'un pare-feu n'autorise pas la fonction de messagerie. Si un pare-feu est installé sur l'ordinateur, vous devrez autoriser cette fonction.

2.6. Journal des données

Le journal conserve tous les paramètres de fonctionnement d'onduleur surveillés et enregistrés par le programme UPSCAPO.


Il permet un examen plus approfondi des informations enregistrées souhaitées (notamment, tension d'entrée et de sortie, fréquence d'entrée, capacité de la batterie, température, charge de l'onduleur).

Les informations contenues dans le journal des données peuvent être exportées dans un fichier Excel (.xls) ou texte (.txt).




2.6.1. Nom de l'onduleur et date des données

Sélectionnez les valeurs "UPS Name" [Nom de l'onduleur] et "Date", et cliquez sur "Update" [Mise à jour] pour obtenir les informations enregistrées correspondantes.




2.6.2. Outils



- "Export" [Exporter] : Cliquez sur ce bouton pour exporter les données en cours au format xls ou txt.
- "First" [Premier] : Cliquez sur ce bouton pour aller à la première entrée enregistrée.
- "Last" [Dernier] : Cliquez sur ce bouton pour aller à la dernière entrée enregistrée.

2.7. Journal des événements

La fenêtre "Event Log" [Journal des événements] contient la liste des événements et des tâches à exécuter par le programme, et de ceux qui se sont produits chaque jour du mois indiqué. Elle fournit ainsi un récapitulatif de l'état des alimentations, et des résultats des tests d'onduleurs.



2.7.1. Nom de l'onduleur et date des données



Sélectionnez les valeurs "UPS Name" [Nom de l'onduleur] et "Date", et cliquez sur "Update" [Mise à jour] pour obtenir les informations enregistrées correspondantes.


2.7.2. Filtre



Cochez ou décochez les paramètres voulus en cliquant sur les cases correspondantes. Cliquez sur "Filter" [Filtrer] pour obtenir les informations correspondantes.

- "Select All" [Sélectionner tout] : Tous les événements seront cochés "".
- "Clear" [Effacer] : Tous les événements seront décochés " ".
- "Filter" [Filtrer] : Cliquez sur ce bouton pour afficher les données correspondantes.

2.7.3. Outils




- "Export" [Exporter] : Cliquez sur ce bouton pour exporter les données en cours au format xls ou txt.
- "First" [Premier] : Cliquez sur ce bouton pour aller à la première entrée enregistrée.
- "Last" [Dernier] : Cliquez sur ce bouton pour aller à la dernière entrée enregistrée.

2.8. Schedules [Planification]


"Schedules" [Planification] permet de créer une routine afin de signifier à l'onduleur d'exécuter automatiquement des tâches spécifiques ou répétitives à des dates et heures déterminées.


Les instructions suivantes permettent de créer une entrée :




- "Create" [Créer] : Cliquez sur "Add" [Ajouter] pour créer une tâche.
- "Edit" [Modifier] :
 - **Step1.** Sélectionnez la tâche dans la liste "Schedules" [Planification] pour la faire apparaître individuellement en bleu.
 - **Step2.** Définissez l'onduleur et les éléments de "Schedules" [Planification].
 - **Step3.** Cliquez sur "Edit" [Modifier] pour valider vos choix.
- "Delete" [Supprimer] : Sélectionnez la tâche dans la liste "Schedules" [Planification] pour la faire apparaître individuellement en bleu. Cliquez sur "Delete" [Supprimer] pour supprimer la tâche sélectionnée.
- "Exit" [Quitter] : Ferme "Schedules" [Planification]

2.8.1. Ajouter







A. "Execution time" [Heure d'exécution] :


- "UPS Name" [Nom de l'onduleur] : Sélectionnez l'onduleur.
- "Date" : Choix de la date.
- "Time" [Heure] : Choix de l'heure.
- "OS & UPS Shutdown" [Arrêt OS et onduleur] : Fixe la date et l'heure d'arrêt de l'OS et de l'onduleur.
- "UPS Reboot" [Redémarrage de l'onduleur] : Fixe la date et l'heure de redémarrage de l'onduleur.
- Fréquence : Définit le cycle d'exécution de "Schedules" [Planification].


B. "Control" [Contrôle] :


- 1. Test automatique pendant 10 secondes.
- **2.** Test automatique pendant 10 minutes.
- 3. Test automatique jusqu'à capacité inférieure à xx %
- **4.** Test automatique jusqu'à batterie faible.
- 5. Arrêt de l'OS et de l'onduleur.
- Cochez la case "Turn On UPS" [Démarrer l'onduleur] pour redémarrer l'onduleur X minutes après la fin de son arrêt.

C. Commande: "Add" [Ajouter] ou "Cancel" [Annuler]

2.8.2. Modifier







A. "Execution time" [Heure d'exécution] :

- "UPS Name" [Nom de l'onduleur] : Sélectionnez l'onduleur.
- "Date" : Choix de la date.
- "Time" [Heure] : Choix de l'heure.
- "OS & UPS Shutdown" [Arrêt OS et onduleur] : Fixe la date et l'heure d'arrêt de l'OS et de l'onduleur.
- "UPS Reboot" [Redémarrage de l'onduleur] : Fixe la date et l'heure de redémarrage de l'onduleur.
- Fréquence : Définit le cycle d'exécution de "Schedules" [Planification].


B. "Control" [Contrôle] :

- 1. Test automatique pendant 10 secondes.
- **2.** Test automatique pendant 10 minutes.
- 3. Test automatique jusqu'à capacité inférieure à xx %
- **4.** Test automatique jusqu'à batterie faible.
- 5. Arrêt de l'OS et de l'onduleur.
- Cochez la case "Turn On UPS" [Démarrer l'onduleur] pour redémarrer l'onduleur X minutes après la fin de son arrêt.


C. Commande: "Edit" [Modifier] ou "Cancel" [Annuler]

2.9.Oscillograph [Oscillographe]

L'oscillographe présente un rapport récapitulatif des données enregistrées de fonctionnement de l'onduleur. Les données enregistrées sont représentées par des courbes pour fournir un récapitulatif facile à lire de la qualité de l'alimentation secteur et fournie par l'onduleur.



2.9.1. Outils



- "UPS Name" [Nom de l'onduleur] : Sélectionnez l'onduleur à afficher.
- Date : Fixez la date des données à afficher.
- "Data Name" [Nom des données] : 5 options sont possibles : "ALL"
 [TOUT], "Input Voltage" [Tension d'entrée], "Output Voltage" [Tension de sortie], "Input Frequency" [Fréquence d'entrée], "Battery Capacity"
 [Capacité de la batterie].
- "Time zone" [Plage horaire] : Sélectionnez la durée voulue.

2.10. Alarmes d'événements d'alimentation

Quand un événement se produit sur l'onduleur, tel qu'une coupure de courant, la batterie faible, une erreur batterie et une surcharge, UPSCAPO affiche une fenêtre contextuelle d'alarme pour alerter l'utilisateur qui devra prendre les mesures appropriées.



2.11. À propos

Cliquez sur "About" [À propos] pour afficher la version du logiciel. Cliquez sur "Help" [Aide] pour afficher le manuel d'utilisation.

